

Ci-joint un extrait du fichier SANDRE. Il semble que la partie en rouge ne soit pas correcte ?

```
<SystemeCollecte>
  <CdSystemeCollecte>037505602SCL</CdSystemeCollecte>
  <LbSystemeCollecte>PARIS ZONE CENTRALE</LbSystemeCollecte>
  <AgglomerationAssainissement>
    <CdAgglomerationAssainissement>030000175056</CdAgglomerationA
ssainissement>
    <NomAgglomerationAssainissement>PARIS ZONE
CENTRALE</NomAgglomerationAssainissement>
  </AgglomerationAssainissement>
  <PointMesure>
    <NumeroPointMesure>DO39506301</NumeroPointMesure>
    <LbPointMesure>DO1 - Pontoise</LbPointMesure>
    <LocGlobalePointMesure>A1</LocGlobalePointMesure>
    <Prlvt>
      <DatePrlvt>2021-01-01</DatePrlvt>
      <Support>
        <CdSupport>3</CdSupport>
      </Support>
      <Analyse>
        <RsAnalyse>0</RsAnalyse>
        <CdRemAnalyse>1</CdRemAnalyse>
        <InSituAnalyse>1</InSituAnalyse>
        <StatutRsAnalyse>A</StatutRsAnalyse>
        <QualRsAnalyse>4</QualRsAnalyse>
        <FractionAnalysee>
          <CdFractionAnalysee>23</CdFractionAnalysee>
        </FractionAnalysee>
        <MethodeAna>
          <CdMethode>0</CdMethode>
        </MethodeAna>
        <Parametre>
          <CdParametre>1552</CdParametre>
        </Parametre>
        <UniteMesure>
          <CdUniteMesure>120</CdUniteMesure>
        </UniteMesure>
        <Laboratoire>
          <CdIntervenant
schemeAgencyID="SIRET">000000000000000</CdIntervenant>
          <NomIntervenant>INCONNU</NomIntervenant>
        </Laboratoire>
```

```

        <Producteur>
            <CdIntervenant
schemeAgencyID="SIRET">00000000000000</CdIntervenant>
            <NomIntervenant>INCONNU</NomIntervenant>
        </Producteur>
        <FinaliteAnalyse>1</FinaliteAnalyse>
    </Analyse>

```

- A comparer à la trame ci-dessous **en vert**, du SIABS, qui est bien différente, puisque chaque Analyse est daté et horodatée :

```

<SystemeCollecte>
    <CdSystemeCollecte>037505602SCL</CdSystemeCollecte>
    <LbSystemeCollecte>SIABS</LbSystemeCollecte>
    <PointMesure>
        <NumeroPointMesure>DO37814601</NumeroPointMesure>
        <LbPointMesure>DO1 Quai de la Nymphée</LbPointMesure>
        <LocGlobalePointMesure>A1</LocGlobalePointMesure>
        <Prlvt>
            <DatePrlvt>2021-10-01</DatePrlvt>
        <Support>
            <CdSupport>3</CdSupport>
            </Support>
            <Analyse>
                <DateAnalyse>2021-10-01</DateAnalyse>
                <HeureAnalyse>00:00:00</HeureAnalyse>
                <RsAnalyse>5</RsAnalyse>
                <CdRemAnalyse>1</CdRemAnalyse>
            <InSituAnalyse>1</InSituAnalyse>
            <StatutRsAnalyse>A</StatutRsAnalyse>
            <QualRsAnalyse>4</QualRsAnalyse>
            <FractionAnalysee>
                <CdFractionAnalysee>23</CdFractionAnalysee>
            </FractionAnalysee>
            <Parametre>
                <CdParametre>1553</CdParametre>
            </Parametre>
            <UniteMesure>
                <CdUniteMesure>184</CdUniteMesure>
            </UniteMesure>
            <Producteur>
                <CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">25780151400015</CdIntervenant>
                <NomIntervenant>SIABS</NomIntervenant>
            </Producteur>

```

<FinaliteAnalyse>1</FinaliteAnalyse>
</Analyse>